

104 海佃消防修繕照片



說明：預備電源修繕前



說明：預備電源修繕後



說明：標示牌處理前。



說明：標示牌處理後



說明：標示牌處理前。



說明：標示牌處理後。



說明：避難器具操作說明處理前。



說明：避難器具操作說明處理後。



說明：避難器具標示牌處理前。



說明：避難器具標示牌處理後。



說明：避難器具標示牌、操作說明處理前。



說明：避難器具標示牌、操作說明處理後。



說明：滅火器皮管鏽蝕處理前。



說明：滅火器皮管鏽蝕處理後。



說明：照明燈故障處理前。



說明：照明燈故障處理後。



說明：照明燈故障處理前。



說明：照明燈故障處理後。




說明：照明燈故障處理前。




說明：照明燈故障處理後。



說明：滅火器缺少處理前。



說明：滅火器缺少處理後。



說明：滅火器缺少處理前。



說明：滅火器缺少處理後。



說明：火警標示燈修繕前。



說明：火警標示燈修繕後。



說明：探測器更換前。



說明：探測器更換後。



說明：探測器更換前。



說明：探測器更換後。



說明：避難方向指示燈修繕前。




說明：避難方向指示燈修繕後。



說明：滅火器放置盒放置前。



說明：滅火器放置盒放置後。



說明：滅火器放置盒放置前。




說明：滅火器放置盒放置後。




說明：緩降機支架位移前。



說明：緩降機支架位移後。



說明：緩降機支架位移前。



說明：緩降機支架位移後。